




## Bijlage 2

### Sperring Westkant Kanaaldok B2




 Minimax bord , signaallicht met pijl in Oostelijke richting:



 Ponton dat werken uitvoert

 Grote boei

 Kleine boei (alle boeien zijn verlicht en voorzien van reflector)

 Rood licht gesperde brugdoorgang